

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад № 83»
Е.А. Кукинова
01.04.2019 г.



План устранения выявленных нарушений по результатам плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, проведенной Госпожнадзором в период с 13.02.2019 г. по 06.03.2019 г.

№	Выявленные нарушения	Меры по устранению	Срок устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Декларация пожарной безопасности (регистрационный № 78401368-ГО-581 от 03.07.2014 г.) не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения (изменилось наименование юридического лица)	Внесение изменений в Декларацию пожарной безопасности в части наименования юридического лица (в связи со сменой)	2 квартал 2019	Кукинова Е.А., заведующий	Устранено январь 2020
2	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в перечне вопросов в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактики тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, цехов, участков, для рабочих - в п. 4.1. при запрете курения в учреждении указано, что определение и оборудование мест для курения является комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - в п. 4.2. указаны права и обязанности граждан в области пожарной безопасности - в п.4.3 при запрете курения в учреждении указано, что специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности - в тексте программы в	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа переработана с учетом специфики деятельности учреждения	Март 2019	Емельянов В.Ю., зам.зав.по АХП	Устранено март 2019

	<p>п.4.5 указаны общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара для руководителей пожарных подразделений и для рабочих</p> <p>- в тексте программы указаны структурные подразделения, установки противодымной защиты, технические этажи, цокольные этажи, подвалы, вент камеры, автоматические средства пожаротушения, галереи, лифтовые холлы, эвакуационные люки, переходы воздушных зон в незадымляемые лестничные клетки</p>				
3	<p>Программа проведения первичного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения:</p> <p>- в тексте программы указаны территории пожарных подразделений ,сообщение о пожаре диспетчеру подразделения или в ЕДДС</p>	<p>Программа проведения первичного противопожарного инструктажа переработана с учетом специфики деятельности учреждения</p>	Март 2019	Емельянов В.Ю., зам.зав.по АХР	Устранено март 2019
4	<p>Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации</p>	<p>Оборудование чердачного помещения системой автоматической пожарной сигнализации</p>	2 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	имеется сметный расчет
5	<p>Двери эвакуационного выхода из спальни группы №4 (2-й этаж помещение № 23 по техническому паспорту инв. № 6636) в коридор, при эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания (25детей)</p>	<p>Изменение направления открывания дверей эвакуационного выхода из спальни группы №4 (2-й этаж помещение № 23 по техническому паспорту инв. № 6636) в коридор путем замены дверной коробки и дверей</p>	1 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	имеется сметный расчет и смета на работы в ФГО О бюджетного назначения с/д/с. 0419 от 31.9
6	<p>Двери эвакуационного выхода из коридора группы №6 (2-й этаж помещение № 3 по техническому паспорту инв. №6636) в коридор,</p>	<p>Изменение направления открывания дверей эвакуационного выхода из коридора группы №6 (2-й этаж</p>	1 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	имеется сметный расчет и смета на работы в ФГО О

	при эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания (30 детей)	помещение № 3 по техническому паспорту инв. №6636) в коридор путем замены дверной коробки и дверей			<i>выделены денежные средства 25.07.19 инв. № 319</i>
7	Двери эвакуационного выхода из групповой группы № 7 (1-й этаж помещение № 24 по техническому паспорту инв. № 6636) в коридор ,при эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания (25 детей)	Изменение направления открывания дверей эвакуационного выхода из групповой группы № 7 (1-й этаж помещение № 24 по техническому паспорту инв. № 6636) в коридор путем замены дверной коробки и дверей	1 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	<i>имеется смета работ и подготовлено в выделены денежные средства 25.07.19 инв. № 319</i>
8	Лестничная клетка (помещение № 12 (1-й этаж) по техническому паспорту инв.6636) не отделена от поэтажного коридора дверями с устройствами для самозакрывания.	Установка дверей с устройствами для самозакрывания на лестничной клетке (помещение № 12 (1-й этаж) по техническому паспорту инв.6636)	1 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	<i>имеется смета работ и подготовлено в выделены денежные средства 25.07.19</i>
9	Лестничная клетка (помещение № 17 (1-й этаж) по техническому паспорту инв.6636) не отделена от поэтажного коридора дверями с устройствами для самозакрывания.	Установка дверей с устройствами для самозакрывания на лестничной клетке (помещение № 17 (1-й этаж) по техническому паспорту инв.6636)	1 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	<i>имеется смета работ и подготовлено в выделены денежные средства 25.07.19</i>
10	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико – химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	Замена огнетушителей с учетом физико – химических и пожароопасных свойств горючих веществ, их взаимосвязи с огнетушащими веществами; огнетушащей способностью огнетушителя, классом пожара	4 квартал 2019	Емельянов В.Ю., зам.зав.по АХР	<i>учтано декабрь 2019</i>
11	На дверях складских помещений: - выделенное помещение из помещения № 35 (1-й	Произведение расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	2 квартал 2019	Емельянов В.Ю., зам.зав.по АХР	<i>учтано декабрь 2019</i>

	этаж) по техническому паспорту инв. № 6636 не указана категория по взрывопожарной пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях.	складского помещения № 35 (1-й этаж) по техническому паспорту инв. № 6636 в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях. При необходимости по результатам расчета – замена двери на противопожарную.	4 квартал 2019	Емельянов В.Ю., зам.зав.по АХР	
12	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Монтаж оборудования для обеспечения аварийного эвакуационного освещения	2 квартал 2020 года	Кукинова Е.А., заведующий	<i>Кукинова Е.А.</i> <i>заведующий</i>

Заведующий МДОУ «Детский сад № 83» _____

Кукинова Е.А.