

**ПРЕДПИСАНИЕ №1139  
об устранении выявленных нарушений**

17.12.2019

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №83», ОГРН 1027600679072, ИНН 7604041210; юридический адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16;

Объект: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №83», юридический адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16; фактический адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16; выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №1724 от 13.12.2019 года):

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

- **1.9** площадь игровых комнат всех групповых ячеек не соответствует количеству детей, а именно, не выдержана норма 2,5 метра для раннего возраста (до 3х лет) и 2,0 метра для дошкольного возраста (от 3-х лет до 7-ми лет);
- **3.21.** асфальтовое покрытие дорожек, въездов и входов в здание имеет повреждения;
- **4.11, 6.1.** в спальной групповой ячейки №3 и групповой ячейки № 5 установлены двухъярусные кровати, которые, согласно ТР ТС № 025/2012 не являются типами кроватей для дошкольных учреждений, лестница к данным кроватям укреплена опасно и не соответствует требованиям, отраженным в примечании к исполнениям двухъярусных кроватей в таблице № 3, что опасно в плане травматизма детей;
- **4.15** в игровой групповой ячейки №4 конструкция окон не предусмотрена для организации проветривания помещений, предназначенное для пребывания детей;
- **5.1. групповая ячейка №1:** в спальном помещении дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины);  
*групповая ячейка №2:* в спальном помещении дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины) и следы протечки;  
*групповая ячейка №3:* в раздевальной следы протечки на стене и потолке, дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины); в игровой дефекты потолочного покрытия;  
*групповая ячейка №5:* в буфетной следы протечки на потолке и стенах;  
*групповая ячейка №7:* в спальной дефекты потолочного и настенного покрытия; в буфетной следы протечки и дефекты потолочного и настенного покрытия; в туалетной следы протечки и дефекты настенного покрытия (отслоение покрасочного слоя);
- **6.2.** в раздевальной групповой ячейки №2 не в полном объеме обеспечены индивидуальными шкафами для одежды и обуви, которые оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, а именно недостаточно двух индивидуальных шкафов, а именно списочный состав групповой ячейки 27 детей, шкафчиков - 25;
- **6.9** в игровых групповых ячейках №1, №4, №5, №6 учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением;
- **6.13** в групповой ячейке №1 для сна детей используется раскладная кровать с мягким ложем; в спальной групповой ячейки №3 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и отопительными приборами;
- **13.13** в буфетной групповой ячейки №1 для подачи пищи используется эмалированная кастрюля с сколами;



- **13.14** нарушены правила мытья посуды:  
В групповой ячейке №1: в корзине для подачи печенья и кондитерских изделий обнаружены остатки пищи (крошки);  
в групповой ячейке №7: по результатам лабораторных исследований были обнаружены бактерии группы кишечной палочки на кружках для третьих блюд (протокол лабораторных исследований №13794 от 18.11.2019);
- **14.21** при С-витаминизации третьего блюда, согласно протоколу №13798 от 18.11.2019 установлено несоответствие: содержание витамина «С» в напитке, ясли (16,3 мг, при норме 35 мг для детей от 1 до 3 лет) и детский сад (20,4 мг при норме 50 мг на порцию для детей 3-6 лет) ниже нормы, установленной санитарными правилами;
- **15.3** при порционировании блюд, согласно протоколу №13799 от 18.11.2019 установлено несоответствие: содержание белков, углеводов, калорийность первого блюда (суп с макаронными изделиями и курой) завышено; содержание белков, углеводов, калорийность третьего блюда (напиток из шиповника и витамином С) завышено;
- **17.3** в туалетных групповых ячейках №1 и №7 отсутствуют технические краны;

Во время проведения проверки были устранены следующие нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- **6.9** в игровых групповых ячейках №1, №4, №5, №6 учебные доски, не обладающие собственным свечением *обеспечены* равномерным искусственным освещением;
- **6.13** в групповой ячейке №1 для сна детей приобретена раскладная кровать с *жестким* ложем;
- **17.3** в туалетной групповой ячейке №7 установлен технический кран на технический унитаз.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

- **1.9** обеспечить необходимые нормы площади на одного ребёнка в соответствии с требованиями санитарных правил;
- **3.21.** обеспечить асфальтовым покрытием дорожки, въезды и входы в здание без повреждений;
- **4.11, 6.1.** в спальня групповой ячейки №3 и групповой ячейки № 5 устранить двухъярусные кровати, которые, согласно ТР ТС № 025/2012 не являются типами кроватей для дошкольных учреждений, лестница к данным кроватям укреплена опасно и не соответствует требованиям, отраженным в примечании к исполнениям двухъярусных кроватей в таблице № 3, что опасно в плане травматизма детей;
- **4.15** в игровой групповой ячейки №4 обеспечить конструкцию окон предусмотренную для организации проветривания помещений, предназначенное для пребывания детей;
- **5.1. групповая ячейка №1:** в спальном помещении устранить дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины);  
групповая ячейка №2: в спальном помещении устранить дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины) и следы протечки;  
групповая ячейка №3: в раздевальной устранить следы протечки на стене и потолке, устранить дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины); в игровой устранить дефекты потолочного покрытия;  
групповая ячейка №5: в буфетной устранить следы протечки на потолке и стенах;  
групповая ячейка №7: в спальня устранить дефекты потолочного и настенного покрытия; в буфетной устранить следы протечки и дефекты потолочного и настенного покрытия; в туалетной устранить следы протечки и дефекты настенного покрытия (отслоение покрасочного слоя);
- **6.2.** раздевальную групповую ячейку №2 обеспечить в полном объеме индивидуальными шкафами для одежды и обуви, которые оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных



уборов и крючками для верхней одежды, а именно недостаточно двух индивидуальных шкафов, списочный состав групповой ячейки 27 детей, шкафчиков - 25;

- **6.13** в спальняной групповой ячейки №3 обеспечить расстановку кроватей с свободным проход детей между кроватями и отопительными приборами;
- **13.13** в буфетной групповой ячейки №1 для подачи пищи устранить эмалированную кастрюлю с сколами;
- **13.14** устранить нарушения правил мытья посуды в групповой ячейке №1 и в групповой ячейке №7. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках;
- **14.21** устранить завышение содержания витамина С в третьих блюдах. Норма при С-витаминизации составляет 35 мг для детей от 1 до 3 лет и детский сад – 50 мг на порцию для детей 3-6 лет;
- **15.3** устранить завышение содержания белков, углеводов и калорийности в первых и третьих блюдах;
- **17.3** в туалетной групповой ячейке №1 установить технический кран;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №83», ОГРН 1027600679072, ИНН 7604041210.

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 09.11.2020.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**

**Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

(адрес и срок представления сообщения)

Зам. руководителя  
М.П.



Борис Александрович  
Малицкий

Копию настоящего предписания получил:

«19» декабрь 2019г.  
дата получения

подпись

Заведующий Куркина Е.В.  
Ф.И.О, должность